


# Kreślenie techniczne.

## Oznaczenia (symbole) różne.

PN  
o-518



*Kettenantrieb*

Koła łańcuchowe oznacza się jak na rys. 1 i 2. Jako symbol pędni łańcuchowej, należy stosować oznaczenie według rys. 3.

Koła zapadkowe oznacza się jak na rys. 4.

Aby uniknąć niejasności (porównaj oznaczenia kół zębatych P.N...), zarówno przy kołach łańcuchowych (rys. 1), jak i przy kołach zapadkowych, należy wykreślać profile paru zębów.

Rys. 5 jest oznaczeniem skróconem pędni pasowej, przyczem jedno z kół jest dwudzielne.


Kwiecień 1927.

Electronic Technology

Electronics (Symbol) - 1000

141

81-8



This drawing is a technical drawing of an electronic component. It shows a grid with several circular components. The drawing is a technical drawing of an electronic component. It shows a grid with several circular components. The drawing is a technical drawing of an electronic component. It shows a grid with several circular components.

N2B/N 2271